



[illegible]

1- ARREDONAR ARESTAS VIVAS (0.2-0.5mm)
ROUND SHARP EDGES (0.2-0.5mm)

3. AS COTAS ASSINALADAS COM OBLONGO OU QUE POSSUAM TOLERÂNCIAS ESPECIFICADAS DEVEM SER INSPECIONADAS PARA CONTROLE DE PRODUÇÃO. POIS SÃO FUNCIONAIS. (DIMENSIONS MADE WITH OBLONG OR THAT HAVE SPECIFIED TOLERANCES MUST BE INSPECTED FOR PRODUCTION CONTROL, BECAUSE THEY ARE FUNCTIONAL.)

3. PEÇA SEM TOLERÂNCIAS DE REBARBAS. (PART EXEMPTS OF SHARP EDGES.)

4. DIMENSIONAL OBTIDO APÓS TRATAMENTO SUPERFICIAL. (DIMENSIONS OBTAINED AFTER SUPERFICIAL FINISH.)

5. DIMENSÕES EM MILÍMETROS. (DIMENSIONS IN MILLIMETERS.)

6. COTAS SEM TOLERÂNCIA. CONSULTAR NA TABELA LATERAL. (DIMENSIONS WITHOUT TOLERANCE. SEE SIDE TABLE.)